

Pravidlá pre externé subjekty vykonávajúce zemné práce v ochranných pásmach plynárenských zariadení

1. Úvod

V snahe predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení SPP – distribúcia, a.s. (ďalej SPP-D) sú vyvíjané aktivity, smerujúce k potlačeniu tohto nežiaduceho stavu. V rámci týchto aktivít prijímame opatrenia hlavne voči subjektom, ktoré vykonávajú zemné, resp. stavebné práce takého charakteru, pri ktorom môže potenciálne dôjsť k poškodeniu plynárenského zariadenia SPP D.

2. Všeobecná ustanovenia

Subjekt ktorý vykonáva zemné práce v ochrannom pásme plynárenských zariadení je povinný dodržiavať povinnosti uvedené v:

- a) Zápise z vytyčovania plynárenských zariadení SPP-D (doklad z vytyčovania plynárenského zariadenia odovzdaný pracovníkmi SPP-D),
- b) TPP 700 02 „Technické a bezpečnostné podmienky na predchádzanie poškodzovania plynárenských zariadení prevádzkovateľa distribučnej siete subjektmi tretej strany“.

3. Základné povinnosti pri výkone zemné práce v ochrannom pásme plynárenských zariadení

Súhrn základných povinností pri realizácii zemných práce v ochrannom pásme plynárenských zariadení, ktoré je subjekt povinný dodržiavať:

- a) po dobu vykonávania prác je zakázané poškodzovať nadzemné a podzemné zariadenia prevádzkovateľa, ako aj zariadenia ostatných subjektov, nachádzajúcich sa v blízkosti výkonu prác,
- b) výkop strojným mechanizmom na základe predchádzajúceho vytýčenia osi plynovodu sa môže uskutočňovať po predchádzajúcom vytýčení vo vzdialenosti:
 - najviac 1,0 m od vonkajšieho obrysu plynovodu s maximálnym prevádzkovým tlakom do 0,4 MPa vrátane,
 - 1,5 m od vonkajšieho obrysu plynovodu s maximálnym prevádzkovým tlakom nad 0,4 MPa.
- c) výkopové práce mechanizmami sa vykonávajú rovnobežne s osou podzemných zariadení,
- d) pokiaľ z technických dôvodov sú pri výkopových prácach mechanizmy postavené kolmo k osi podzemných zariadení, výkopové práce sa vykonávajú iba smerom od podzemných zariadení,
- e) odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- f) pri všetkých prácach v ochranných pásmach plynárenských zariadení je osoba povinná používať vhodné náradie, nástroje, osobné ochranné a pracovné prostriedky a dodržiavať povinnosti uvedené v tomto predpise.
- g) v ochrannom pásme distribučnej siete je zakázané používanie otvoreného ohňa a vykonávanie prác spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a výbuchu bez zvláštného povolenia prevádzkovateľa,

- h) pri práci s jedmi a horľavinami I. a II. triedy je potrebné dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné predpisy, najmä príslušné ustanovenia NV SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci a nariadenia vyplývajúce z vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov, NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, NV SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. Po ukončení prác s týmito látkami musia byť tieto látky umiestnené do uzatvorených nádob a uložené na uzamknutom mieste, splňujúcim ustanovenia o skladovaní, zásady bezpečnej manipulácie a označenia priestorov skladovania.
- i) prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa.
- j) pred realizáciou zemných prác je subjekt, ktorý bude vykonávať zemné práce v ochrannom pásme plynárenského zariadenia, povinný požiadať SPP-D o vytyčenie plynárenských zariadení v mieste realizácie výkopu. SPP-D od 1.4.2011 vykonáva bezplatne vytyčovanie do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne jednu hodinu, (podrobné informácie o podmienkach vytyčovania sú na webe SPP-D).
- k) ak bolo pri výkopových prácach odkryté plynárenské zariadenie, je subjekt ktorý zodpovedá za realizáciu zemných prác, povinný prizvať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na kontrolu obnaženého plynárenského zariadenia (tel. číslo je uvedené v zápise z vytyčovania). Kontrola zo strany SPP-D je vykonávaná náhodne a zástupca SPP-D podá obratom informáciu, či kontrola obnaženého plynárenského zariadenia bude realizovaná, alebo nie.
- l) každé poškodenie zariadenia SPP D musí byť ihneď ohlásené prevádzkovateľovi distribučnej siete.
- m) upozorňujeme, že SPP-D pri všetkých prípadoch poškodenia PZ, ktoré spôsobili obmedzenie dodávky zemného plynu alebo odstávku odberateľa/odberateľov, môže podať podnet na prešetrenie okolností poškodenia PZ na Štátnu energetickú inšpekciu (ŠEI). ŠEI je oprávnená osoba ktorá porušila povinnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa Zákona 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 91, ods. b) sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
- n) pohyb všetkých vozidiel musí byť vykonávaný zásadne mimo osi podzemných zariadení distribučnej siete SPP-D. V prípade potreby prejazdu cez prevádzkované podzemné zariadenia SPP-D musí byť prejazd zabezpečený tak, aby tieto neboli poškodené (napr. umiestnenie ochranných betónových panelov nad podzemnými zariadeniami, a pod.).

Podrobnejšie informácie o pravidlách práce v blízkosti plynárenských zariadení sú uvedené v TPP (technické pravidlo plyn) 700 02 „*Technické a bezpečnostné podmienky na predchádzanie poškodzovania plynárenských zariadení prevádzkovateľa distribučnej siete subjektmi tretej strany*“, ktoré je voľne dostupné (umožnené bezplatné stiahnutie) na webe SPP-distribúcia, a.s.

SPP-D dôrazne žiada pri realizácii zemných prác v ochranných pásmach plynárenských zariadení dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce s predmetného TPP 700 02.

V Bratislave, 15.11.2012

Ing. Milan Mindek, v.r.
riaditeľ sekcie prevádzky siete a riadenia aktív